

В устройствах линейки MikroTik нашли очередную уязвимость

Эксперты в области информационной безопасности обнаружили очередную уязвимость в устройствах линейки MikroTik, [пишет](#) Geektimes. Используя уязвимость можно на 100 процентов загрузить ЦП RouterOS, отправляя множество TCP RST пакетов на порт 8291, который по дефолту используется Winbox"ом.

Доступ к этому порту закрыт фаерволом, но если его открывали для управления устройствами через интернет, необходимо в кратчайшие сроки сменить порт или прописать разрешения на доступ к порту winbox только для определенных ip.

Судя по всему, уязвимости подвержены как аппаратные устройства, так и виртуальные CHR. Тестированием уязвимость была подтверждена на устройствах RB751, hEX lite, RB951, RB2011, CCR1036, RB3011.



В MikroTik рекомендуют отключить меню Ip service, сменить стандартные порты, использовать маршрутизатор и разрешить доступ к этим сервисам только из внутренней сети или vpn-соединение на стороннем устройстве. Как вариант, стоит приобрести более производительный роутер.