Ужасы сотовой связи

Дебилы есть даже в сотовой связи. Смотрим на фотографии. При высоте до 2,5 метров необходимо обеспечить механическую защиту.. Гофра - это не мех. защита. Кабель 1515 вообще не закреплен. Хочешь - дергай, хочешь - повреди. Дите какое-нибудь дернет - добром не кончится, так как внутри шкафа явно УЗО нет...
Плюс, предположим, выключили свет... Приехали дизелисты, подключили дизель, заряжают. При этом счетчик крутится, так как перекидной автомат стоит где? Правильно до счетчика.


















Офисное здание в Екатеринбурге по адресу ул. 8 Марта 14.



Обычный жилой дом в Екатеринбурге.

