

Астраханские кошмарики



Ворону убило током от радиорелейки.



Крос в полевых условиях.



Оптическая муфта заканчивается подвесом.



Здесь явно не место для проходной муфты.



Агрегационная районная муфта.



Неудивительно, что её затопило.



УТР сквозь стену.



Лестница из ниоткуда и в никуда.



Плохо закрепленная муфта. (внутри все волокна разбиты в кашу).



Зато выглядит красиво.



Когда некуда ставить лестницу.



Разварка муфты с лестницы на высоте.



Муфта и сварочник прикреплены стяжками к лестнице.



Почему-то запас одного кабеля 30 метров, а второй просто заканчивается на середине столба.



Wi-Fi направленный.



Бригада развития катается на оке.



Методика ввода кабелей через деревянную раму. =)



Зато выглядит красиво.



Людам лень тащить лестницу на крышу.



Чья-то муфта.

[\[Астраханские кошмарики\]](#)

Для любителей экстрима.

[\[Астраханские кошмарики\]](#)

Муфта и лед.

[\[Астраханские кошмарики\]](#)

Весной она благополучно растаяла.

Прислал Michael.